

INFORME DE GESTIÓN 2016

Abastecimiento en alta

- Abastecimiento a Juslapeña (5ª fase): Aristregui y Osinaga
- Depósito de Arre
- Rehabilitación cubiertas depósito Santa Lucía
- Rehabilitación cubiertas depósito de Noáin
- Rehabilitación cubiertas depósito del Polvorín
- Rehabilitación cubiertas depósito de Sarasate
- Rehabilitación estructural depósito de Noain 1
- Instalación eléctrica en BT en ETAP Urtasun
- Reposición de drenajes en Osácar
- Demolición depósito de Arre
- Depósito de Ciriza

Redes locales

- Redes Casco Nuevo (zona 3) de Beriáin
- Ampliación red pluviales pol. Landaben
- Redes Abto C/ San Andrés y Pedro de Atarrabia de Villava

Residuos

- Asfaltado entrada nave palistas CTRU Góngora
- Central recogida neumática Lezkairu, Arrosadía y Entremutilvas
- Instalación eléctrica en AT en CTRU Góngora

Saneamiento en alta

- Refuerzo de firme en el vial de acceso a EDAR Arazuri
- Reparación accesos edificio central EDAR Arazuri
- Ampliación bombeo Arazuri. Tramo margen izquierda río Arga
- EDAR de Zubiri
- Flotador nº 3 en EDAR Arazuri
- Rehabilitación espesadores EDAR Arazuri
- Renovación colector centrifugas EDAR Arazuri
- Reacondicionamiento decantadores secundarios 1, 2 y 3 EDAR Arazuri
- Remates en cubiertas naves EDAR Arazuri
- Ampliación instalación eléctrica en AT en EDAR Arazuri

- Instalación pararrayos en EDAR Arazuri

Obras varias

- Renovación climatización Gral. Chinchilla
- Adecuación áreas bienestar edificio Chinchilla
- Reforma aula educativa EDAR Arazuri